



INITIATION

Soudure Cuivre

OBJECTIF :

Etre capable de réaliser une soudure cuivre pour se reprendre sur des installations anciennes.

Durée :
7 heures

Lieu :

ATELIERS APC
24 rue Paul Claudel
91000 EVRY



CONTENUE DE FORMATION :

- ✓ Présentation du matériel nécessaire
- ✓ Réglage du poste à souder
- ✓ Pratique de la soudure bout à bout
- ✓ Astuces
- ✓ Mise en pression et vérification de l'étanchéité

CE STAGE NE CONDUIT PAS A UNE CERTIFICATION DE SOUDEUR